
MONTEA DE UNA ARMADURA OCHAVADA DE CINCO PAÑOS



Proceso: En F se traza una linea vertical que se cruzará en K con la prolongación de $\overline{eH}$;de forma simetrica obtenemos S, que será el encuentro de la prolongacion de $\overline{fG}$ con la vertical desde E; se traza la linea horizontal $\overline{SK}$ cuyo centro será Q por donde pasará el eje de la muestra ;con centro en Q se dibuja una cambija de radio $\overline{QK}$; con centro en K y radio $\overline{KR}$ se marca A sobre prolongación horizontal de $\overline{SK}$; $\overline{QA}$ será la mitad de la luz; se prolongan $\overline{eH}$ y $\overline{fG}$ para cruzarse en C; $\overline{CQ}$ se toma con el compás y con centro en A y se marca B sobre el eje; el proceso simétrico determina D; el nudillo se fija "bajando verticalmente" gd hasta g'd' en $\overline{BA}$ y $\overline{BD}$;con el compás se toma la medida $\overline{GJ}$ y con centros en g' y d' se marcan L y M sobre $\overline{BD}$ y $\overline{BA}$ respectivamente; $\overline{JO}$ se lleva sobre L y M y se marcan N y P en los respectivos cruces con las verticales desde D y A.