



Sección

Leyenda de intervenciones.

Restauración de patologías superficiales:

1. Aplicación de revoco.
2. Restauracion de junteado y aplicación de revoco.
3. Completado de mampostería, junteado y aplicación de revoco.
4. Restauracion completa de mampostería, junteado y aplicación de revoco.

Otras intervenciones descritas en la memoria:

- Sellado de fisuras con mortero de cal
- Reparación de grietas mediante inyectado de lechada de cal
- Relleno de oquedades:

Proyecto básico y de ejecución de restauración de los pozos de la nieve nº 11 y 13 de Sierra Espuña

P11.18

Pozo 11. Intervención (VII).
E 1/85

Localización: Sierra Espuña. Municipio de Totana / Murcia

Promotor: Dirección General de Medio Natural / Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Arquitecto: Pablo Carbonell Alonso / COAMU 1312

Ecoproyecta
Actuación Sostenible

Mayo de 2.020

ecoproyecta@ecoproyecta.es

Espacios Naturales
Región de Murcia

Unión Europea