

ESCALA 1:150

0 1 5 7.5 m





FACHADA ESTE



LEYENDA

- FISURA
- GRIETA/FRACTURA
- DISGREGACIÓN
- PULVERULENCIA
- DESCAMACIÓN
- FRAGMENTACIÓN
- EROSIÓN DIFERENCIAL
- EXCORIACIÓN
- PÉRDIDA VOLUMÉTRICA
- DEPÓSITOS SUPERFICIALES
- ENNEGRECIMIENTO
- COSTRA NEGRA
- COSTRA SALINA
- MANCHA HUMEDAD
- PÁTINA FERRUGINOSA
- MOTEADO
- TINCIÓN
- BIODETERIORO
- PLANTAS SUPERIORES
- ZONA DE ANIDACIÓN DE AVES

PID 01

INDICADORES DE DETERIORO

ALZADO ESTE

ESTUDIOS PREVIOS DE LA PUERTA DE ALCALÁ DE MADRID

TITAN IO·ES TUDIO

MADRID