


1. Revoco existente pero degradado.




2. Revoco perdido, juntado entre mampuestos existente.



3. Juntado entre mampuestos degradado y algunos mampuestos perdidos.



4. Pérdida importante de mampuestos.



Planta cubierta

Leyenda de patologías.

Patologías superficiales:


- 1. Revoco existente pero degradado.
- 2. Revoco perdido, juntado entre mampuestos existente.
- 3. Juntado entre mampuestos degradado y algunos mampuestos perdidos.
- 4. Pérdida importante de mampuestos.

Patologías estructurales:

- Grietas
- Oquedades:
 - Intencionadas (dintel)
 - Resto (desprendimiento de mampuestos)

■ Vegetación existente dentro o en torno al pozo

Otras patologías no graficadas aquí pero explicadas en la memoria: Meteorización de mortero, presencia de líquen y hongos, etc



Proyecto básico y de ejecución de restauración de los pozos de la nieve nº 11 y 13 de Sierra Espuña

P11.04 Pozo 11. Patologías (II). E 1/85

Localización: Sierra Espuña. Municipio de Totana / Murcia

Promotor: Dirección General de Medio Natural / Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Arquitecto: Pablo Carbonell Alonso / COAMU 1312



Mayo de 2.020

ecoprojecta@ecoprojecta.es

